

COMUNICATO n. 2755 del 02/10/2025

Frana lungo la SP208, proseguono i lavori di messa in sicurezza

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino lungo la SP208 Avio-San Valentino, tra i chilometri 10 e 7, attualmente chiuso al traffico a causa degli smottamenti verificatisi questa mattina. Una frana si è staccata attorno alle 5.30, interessando tre tornanti consecutivi e trascinando con sé detriti, massi e alberi. L'evento è stato originato dal crollo di un blocco di roccia dalla parete sovrastante la strada, che ha danneggiato una condotta in cemento armato di proprietà di Hydro Dolomiti Energia (Hde), causando la fuoriuscita di una notevole quantità d'acqua sul versante e innescando gli smottamenti. L'infrastruttura convoglia le acque dal bacino di Pra da Stua a un grande vascone situato sopra l'abitato di Avio. Sul posto sono operative le ditte incaricate dei lavori di disaggio della parete rocciosa, della rampa e di ripristino della sede stradale. Le operazioni vedono il coinvolgimento del Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento, del Servizio Gestione Strade, di Hde e del Comune di Avio. L'obiettivo è quello di consentire una riapertura, almeno parziale, della SP208 nei prossimi giorni, compatibilmente con l'avanzamento degli interventi di messa in sicurezza.

(a.bg)