

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 2815 del 05/10/2025

Nessun ferito, in corso le verifiche tecniche

Chiusura temporanea della strada del Menador per la caduta di un masso

La SP133 di Monterovere (Menador) è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del chilometro 7, a seguito della caduta di un masso avvenuta questa mattina tra le ore 6.30 e le 7. Il blocco roccioso, di dimensioni approssimative di 25x70x80, si è staccato da una falda detritica ed è rotolato lungo il versante, riuscendo a perforare la rete di una barriera paramassi, passando tra due funi di rinforzo. Dopo aver oltrepassato la protezione, ha urtato il fianco di un'autovettura in salita. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti il Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento, con l'ausilio di un drone per il sopralluogo, e il Servizio Gestione strade. Al momento non è stato possibile individuare con certezza il punto di distacco, ma si ipotizza che il masso si trovasse all'interno di un canalone sopra la strada.

Sono già in corso le prime verifiche del versante da parte di un'impresa di rocciatori, che a partire da domani procederà anche a eseguire la riparazione della barriera paramassi. La strada pertanto oggi resterà chiusa.

(a.bg)