

COMUNICATO n. 2436 del 08/08/2022

Fassa, lavori di consolidamento per il masso di Muncion

In Val di Fassa è terminata la fase emergenziale, che a partire da venerdì sera ha visto coinvolti i Vigili del fuoco volontari di Pozza e Mazzin, coadiuvati dai colleghi delle Unioni distrettuali Fassa, Fiemme, Primiero, Valsugana e Tesino. Su incarico dei Comuni interessati, nella giornata di oggi sono intervenute le ditte che si stanno occupando delle ultime operazioni di pulizia e ripristino, oltre che del taglio delle piante pericolanti lambite dalle colate di fango.

In seguito al sopralluogo del Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento a monte dell'abitato di Muncion (frazione di San Giovanni - Sèn Jan), nel primo pomeriggio è stato deciso di non procedere con il brillamento del masso situato a poca distanza da un'abitazione. I tecnici hanno accertato che la bomba d'acqua non ha causato alcun movimento della roccia - che ha una dimensione di 400 metri cubi - e dunque anche gli ultimi 5 evacuati hanno potuto fare rientro a casa. I geologi hanno comunque stabilito - in via cautelativa - un intervento di consolidamento della roccia attraverso la realizzazione di contrafforti tirantati in cemento, che reggeranno una parte del grande masso e lo proteggeranno da un'eventuale futura erosione.

(a.bg)